

**Indetex nv**  
**Rue du Mont Gallois 58**  
**7700 MOUSCRON**

**Ihr Nachricht von**  
21-05-2021

**Ihr Zeichen**

**Datum**  
07-07-2021

**Analysebericht 21.03343.04**

Geforderte Prüfungen :

**EN 13773 (2003)**

Muster id	Weitere Auskünfte erteilt durch den Kunden	Empfangsdatum
T2111639	URBINO	21-05-2021

**Gina Créelle**  
Auftragsverantwortlicher

Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung von Centexbel vervielfältigt werden, so lange er in seiner Ganzheitlichkeit präsentiert wird.

Die Analyse-Ergebnisse beziehen sich auf die empfangenen Muster. Centexbel ist nicht verantwortlich für die Repräsentativität der Muster. Bei der Beurteilung der Übereinstimmung mit der Spezifikation wird die Unsicherheit des Prüfergebnisses nicht berücksichtigt.




**Referenz: T2111639 - URBINO**

**Waschen und trocknen**

Datum am Ende des Testes	09-06-2021
Angewandte Norm	ISO 10528 (1995)
Abweichung von der Norm	-
Prüfgerät	Wascator FOM 71 (type A)
Benütztes Waschmittel	IEC detergent
Wasch Methode und Temperatur	66- 30°
Trockenmethode	A = Auf der Leine “getrocknet”
Anzahl Waschzyklen	5
Masse der Proben	1500 g

Generiertes Muster: T2111639\_01d



**Referenz:** T2111639\_01d - URBINO

**Detailiertes Verfahren zur Bestimmung der Entzündbarkeit von vertikal angeordneten Proben**

Datum am Ende des Testes 02-07-2021  
 Angewandte Norm EN 1101 (1995) + A1 (2005)  
 Produktnorm EN 13773 (2003)

Abweichung von der Norm -

Konditionierung 20°C, relative Feuchtigkeit 65%


Beflammung An der Ecke

Die Muster wurden 5 mal statt 12 mal gewaschen.

**Längs**

Entzündungszeit	Anzahl Entzündungsfälle	Anzahl Fälle von nicht-Entzündung
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	1
10	0	1
15	0	1
20	0	5

Die Entzündungszeit wird bestimmt anhand der Anzahl entzündeten Proben  
 Keine Zündung innerhalb von 20 Sekunden



Quer

Entzündungszeit	Anzahl Entzündungsfälle	Anzahl Fälle von nicht-Entzündung
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	1
10	0	1
15	0	1
20	0	5

Die Entzündungszeit wird bestimmt anhand der Anzahl entzündeten Proben  
Keine Zündung innerhalb von 20 Sekunden

Referenz: T2111639\_01d - URBINO

**Textilien und textile Erzeugnisse - Brennverhalten - Vorhänge und Gardinen - Messung der Flammenausbreitungseigenschaften von vertikal angeordneten Messproben mit großer Zündquelle**

Datum am Ende des Testes 07-07-2021  
 Angewandte Norm EN 13772 (2011)  
 Produktnorm EN 13773 (2003)

Abweichung von der Norm -

Konditionierung 20°C, relative Feuchtigkeit 65%

Die Muster wurden 5 mal statt 12 mal gewaschen.

**Länge**

	Seite A	Seite B	Seite B	Seite B
Durchbrennung 1 <sup>ste</sup> Faden	nein	nein	nein	nein
Durchbrennung 2 <sup>te</sup> Faden	nein	nein	nein	nein
Durchbrennung 3 <sup>te</sup> Faden	nein	nein	nein	nein
Durchbrennungszeit 3 <sup>te</sup> Faden (s)	/	/	/	/
Zerstörte Länge (mm)	135	145	140	145
Brennende Tropfen	nein	nein	nein	nein

**Breite**

	Seite A	Seite B	Seite B	Seite B
Durchbrennung 1 <sup>ste</sup> Faden	nein	nein	nein	nein
Durchbrennung 2 <sup>te</sup> Faden	nein	nein	nein	nein
Durchbrennung 3 <sup>te</sup> Faden	nein	nein	nein	nein
Durchbrennungszeit 3 <sup>te</sup> Faden (s)	/	/	/	/
Zerstörte Länge (mm)	135	155	155	155
Brennende Tropfen	nein	nein	nein	nein

**Klassifizierung nach EN 13773**

**Klasse 1**